

KANE COMPUTING 社 PREDATOR II TI 社 Code Composer Studio Code Composer Studio 用ドライバ インストールガイド

第 5 版 (CCS3.3)



株式会社 ロイノス DSP 開発ツール

Tel 053-762-3681 Fax 053-762-3682

URL : www.roinos.com Email : tool@roinos.com

複製禁止

目次

1. まえがき	1	7.1 Windows xp /2000 の場合	6
2. システム要件	1	7.2 Windows 98 / 95 / Me の場合	6
3. 取り扱い上の注意事項と保証期間	1	7.3 Windows NT の場合	7
4. 梱包内容	2	8. デバイスドライバのインストール	7
5. POD の発光ダイオード	2	8.1 CCS 2.x および CCS 3.x の場合	7
6. Code Composer Studio インストール	3	8.2 CCS 1.2 と CC Ver4 の場合	7
6.1 CCS Ver3.3 の場合	3	9. CCS セットアップに関する役立つ知識	8
6.2 CCS Ver3.1 の場合	4	9.1 GEL の利用 (CCS Ver3.x 対応のため)	8
6.3 CCS Ver3.0 の場合	5	9.2 DSK 用のパッチ	9
6.4 CCS Ver2.2 の場合	5	9.3 マルチコアプロセッサについて (CCS Ver2.x)	9
6.5 CCS Ver2.0 の場合	5	9.4 マルチコアプロセッサについて (CCS Ver3.1 以降)	9
6.6 CCS V2.0 から V2.1 へのアップデート	6		
7. PREDATOR2 エミュレータのインストール ...	6		

9.5 マルチプロセッシング	9	17.6 CCSがマニュアルと異なった動作をしているように見えるとき	32
10. CCS Setup の設定	10	18. 故障対応	32
10.1 CCS Setup Ver3.3 の場合	10		
10.2 CCS Setup Ver3.1 の場合	11		
10.3 CCS Setup Ver2.x,3.0 の例(Ver4.1 含む)	11		
10.4 CCS Ver3.x の場合	13		
11. 汎用的ボードの具体的設定(CCS3.3 の場合)	14		
11.1 DSK C6713 の場合	14		
11.2 DSK C6416 の場合	14		
11.3 EVM DM642 の場合	15		
11.4 EVM 6201 / 6701 の場合	16		
11.5 DSK C5416 の場合	17		
11.6 DSK C5510 の場合	17		
11.7 eZdspF2812 の場合	18		
11.8 eZdspF2808 の場合	18		
11.9 eZdspLF2407 の場合	18		
11.10 OMAP ターゲットの場合	18		
11.11 DSK C6455 の場合	19		
11.12 C672x の場合(EVM6727 の例)	19		
12. 汎用的ボードの具体的設定(CCS3.1 の場合)	20		
12.1 DSK C6713 の場合	20		
12.2 DSK C6416 の場合	20		
12.3 EVM DM642 の場合	21		
12.4 EVM 6201 / 6701 の場合	22		
12.5 DSK C5416 の場合	23		
12.6 DSK C5510 の場合	23		
12.7 eZdspF2812 の場合	24		
12.8 eZdspF2808 の場合	24		
12.9 eZdspLF2407 の場合	24		
12.10 OMAP ターゲットの場合	24		
12.11 C672x の場合	24		
13. 汎用的ボードの具体的設定(CCS2.x,3.0 の場合)	25		
13.1 DSK C6713 の場合	25		
13.2 EVM 6701 / 6201 の場合	25		
13.3 DSK C6416 の場合	26		
13.4 EVM DM642 の場合	26		
13.5 DSK C5416 の場合	27		
13.6 DSK C5510 の場合	27		
13.7 eZdsp F2812 の場合	28		
13.8 eZdsp LF2407 の場合	28		
13.9 OMAP ターゲットの場合	28		
14. VC33 の場合	29		
15. CCS Ver3.3 用補説	30		
16. リセットユーティリティについて	31		
17. 不具合対応	32		
17.1 デバイスドライバの CD が見つからない	32		
17.2 Win95/98 のシステムファイルと TI コンパイラ	32		
17.3 動作が不安定	32		
17.4 常駐ワトについて	32		
17.5 指定したデバイスドライバに対応していないというエラーがでて CCS が起動しない	32		

