

Wintech Digital 社

TDS510USB2 (C5000 サポート)

TI 社 CCS ドライバ

インストールガイド

第 6 版 2007.10



株式会社 ロイノス DSP 開発ツール
Tel 053-762-3681 Fax 053-762-3682

URL : www.roinos.com

Email : tool@roinos.com



複製禁止

目次

1. まえがき	1	6.3 CCS Ver2.x の場合	7
2. システム要件	1	7. TDS510USB2 の認識	7
3. 取り扱い上の注意事項と保証期間	1	7.1 Windows xp SP2 の場合	7
4. 梱包内容	2	7.2 Windows xp / 2000 の場合	8
5. Code Composer Studio インストール	2	7.3 Windows Me の場合	9
5.1 CCS Ver3.3 の場合	2	7.4 Windows 98 の場合	10
5.2 CCS Ver3.1 の場合	4	8. CCS セットアップに関する役立つ知識	10
5.3 CCS Ver2.2 の場合	4	8.1 GEL の利用 (CCS Ver3.x 対応のため) ...	10
5.4 CCS Ver2.0 の場合	4	8.2 DSK 用のパッチ	11
5.5 CCS V2.0 から V2.1 へのアップデート	5	8.3 マルチプロセッシング	11
6. TDS510USB2 用ソフトのインストール	5	8.4 マルチコアプロセッサについて (CCS Ver3.1 以降)	11
6.1 CCS Ver3.3 の場合	5	9. CCS Setup の設定	12
6.2 CCS Ver3.1 の場合	6		

9.1 CCS Setup Ver3.3 の例	12
9.2 CCS Setup Ver3.1 の場合.....	12
9.3 CCS Setup Ver2.x / 3.0 の例	13
9.4 CCS Ver3. x の場合	14
9.5 CCS Setup の import で設定をする方法(CCS Ver3.3,3.1 の例)	14
9.6 CCS Setup の import で設定をする方法 (Ver2.x,3.0 の例)	15
10. 汎用的ボードの具体的設定(CCS3.3 の例).....	16
10.1 DSK C5416 の場合	16
10.2 DSK C5510 の場合	16
10.3 SR-MK2 の場合	17
11. 汎用的ボードの具体的設定(CCS3.1 の例).....	17
11.1 DSK C5416 の場合	17
11.2 DSK C5510 の場合	18
11.3 SR-MK2 の場合.....	18
12. 汎用的ボードの具体的設定(CCS2.x,3.0 の例)	19
12.1 DSK C5416 の場合	19
12.2 DSK C5510 の場合	19
12.3 SR-MK2 の場合	20
13. 不具合対応	21
13.1 動作が不安定.....	21
13.2 常駐ソフトについて	21
13.3 指定したデバイスドライバに対応していな いというエラーがでて CCS が起動しない	21
13.4 デバッグ動作が遅い.....	21
13.5 CCS がマニュアルと異なった動作をしてい るように見えるとき	21
14. 故障対応.....	21

